

**Информация по устранению нарушений требований
пожарной безопасности в учреждениях образования
по Атбасарскому району на 13.06.2025 г.**

**КГУ «Общеобразовательная школа №5 города Атбасар отдела
образования по Атбасарскому району управления образования
Акмолинской области»**

№	Перечень выявленных нарушений	Исполнение
1.	На объекте отсутствует инструкция, устанавливающая для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим. (п. 5 Правил пожарной безопасности, утв. приказом МЧС от 21 февраля 2022 года №55);	Разработана и утверждена инструкция, устанавливающая противопожарный режим на объекте в соответствии с категорией пожарной опасности здания. Инструкция по противопожарному режиму КГУ «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области» Общие требования пожарной безопасности 1.1.В КГУ «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области», именуемое в дальнейшем «образовательное учреждение» пожарная безопасность обеспечивается для посетителей, работников и обучающихся. 1.2. Образовательное учреждение относится к классу В (объект низкой пожарной опасности). 1.3. Для каждого взрыво- или пожароопасного помещения или участка должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. 1.4. Все работники образовательного учреждения должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей проходить обучение по пожарной безопасности. 1.5. Все категории работников образовательного учреждения обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим. 1.6. Ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений и всего здания, в том числе технического помещения с электрическим распределительным модулем образовательного учреждения определяет руководитель. 1.7. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 1.8. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения
2.	На объекте не все сотрудники прошли обучение по пожарно-техническому минимуму. (п. 8 Правил пожарной безопасности, утв. приказом МЧС от 21 февраля 2022 года №55);	сотрудники прошли обучение по программе пожарно-технического минимума, имеются удостоверения о прохождении обучения. 

3. На объекте отсутствует специальный журнал или автоматизированная система по учету работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительного ремонта технических средств системы противопожарной защиты, проверке наличия и состояния первичных средств пожаротушения. (п. 66 Правил пожарной безопасности, утв. приказом МЧС от 21 февраля 2022 года №55);

- Заведен специальный журнал учета технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта противопожарных систем, ведется регулярная проверка первичных средств пожаротушения.

Приложение 7
Основание: пункт 66 Правил
Установление исправности

Учет ТО и ППР технических средств противопожарной защиты

№ п/п	Вид оборудования (ТО ППР)	Место расположения	Вид работ (ТО ППР)	Описание работ	Планируемая организация и специалист	Планируемая дата	Примечание
01.01.2023	Система оповещения, эвакуационной безопасности	Кабинет № 104 (спартакиада)	ТО	Техническое обслуживание и проверка оповещателей, Документирование и учет	ИП «РАМОСБ» Семагулов Д.К.		
01.01.2023	Опосредованная (ИП) Система оповещения, эвакуационной безопасности	Кабинет № 105	ТО	Техническое обслуживание и проверка оповещателей, Документирование и учет	ИП «РАМОСБ» Семагулов Д.К.		
01.01.2023	Система оповещения, эвакуационной безопасности	Кабинет № 106	ТО	Техническое обслуживание и проверка оповещателей, Документирование и учет	ИП «РАМОСБ» Семагулов Д.К.		
01.01.2023		Кабинет № 107 (Приказная)	ТО	Техническое обслуживание и проверка оповещателей, Документирование и учет	ИП «РАМОСБ» Семагулов Д.К.		
01.01.2023	Система оповещения, эвакуационной безопасности	Кабинет № 108 кабинет директора	ТО	Техническое обслуживание и проверка оповещателей, Документирование и учет	ИП «РАМОСБ» Семагулов Д.К.		
01.01.2023	Система оповещения, эвакуационной безопасности	Кабинет № 101 (туалеты)	ТО	Техническое обслуживание и проверка оповещателей, Документирование и учет	ИП «РАМОСБ» Семагулов Д.К.		
01.01.2023	Опосредованная (ИП) Система оповещения, эвакуационной безопасности	Кабинет № 102 (бани/бассейн)	ТО	Техническое обслуживание и проверка оповещателей,	ИП «РАМОСБ»		

4. На объекте недостаточное количество запаса огнетушащих веществ, необходимых для тушения пожара. (п. 18 Правил пожарной безопасности, утв. приказом МЧС от 21 февраля 2022 года №55);

- Оборудование доукомплектовано огнетушащими средствами в необходимом объеме согласно нормативам, размещены в доступных местах.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof Catering" ИИН/БИН* 080740004597



Номер документа**	Дата составления*	Дата утверждения*
724	23.10.2023	30.10.2023

Накладная на отпуск запасов на сторону (электронная форма)

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель*	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель*	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)**	Транспортная организация**	Товарищ-транспортная накладная (номер, дата)**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof Catering"	Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»	Роговский Артур Александрович	DBP	724 от 23.10.2023

Номер по накладной	№ Договора**	Наименование, характеристика*	Дополнительная характеристика**	Номинальный объем**	Единица измерения*	Количество Показатель отпуску**	Цель на которую, в тенге*	Сумма с НДС, в тенге*	Сумма НДС, в тенге*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28	Огнетушитель, порошковый ОП-8	Огнетушитель порошковый ОП-8	282022.100.000001	Штука	28	28	4294.08	120234.24
Итого						28	28	120234.24	12082.24

Всего отпущено количество запасов (прописью) 28 (двадцать восемь целых ноль сотых) на сумму (прописью), в тенге 120234.24 (сто двадцать тысяч двести тридцать четыре тенге двадцать четыре тими)**

5. В здании школы дверь эвакуационного выхода закрыта на замок. (п. 34 Правил пожарной безопасности, утв. приказом МЧС от 21 февраля 2022 года №55);	Дверь эвакуационного выхода освобождена от замков, обеспечен свободный доступ в любое время суток.  Северная дверь
6. В здании школы знак «Выход» находится в технически неисправном состоянии. (п. 35 Правил пожарной безопасности, утв. приказом МЧС от 21 февраля 2022 года №55);	Установлен новый исправный знак «Выход» с постоянным питанием и соответствующим расположением согласно требованиям.  Юг Север

7.	• На объекте не проведена проверка состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств проводятся в сроки, установленные требованиями Правил технической эксплуатации электрических установок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10499). (п. 87 Правил пожарной безопасности, утв. приказом МЧС от 21 февраля 2022 года №55);	• Проведена проверка состояния электропроводки и стационарного оборудования, оформлены протоколы замеров сопротивления изоляции и заземления в установленные сроки. TOO «ATLANT IP CAM» 010000 Республика Казахстан, город Астана проспект Мангилик ел, 19/2 БИН 231140026610 E.mail: jdb_1993@mail.ru ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕННЫМ КОМПЛЕКСНЫМ ИСПЫТАНИЯМ <i>замеров сопротивления изоляций электропроводов, и контуров заземления</i> <i>Заказчик:</i> Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области». <i>Объект:</i> КГУ «Общеобразовательная школа № 5 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области». <i>Адрес:</i> Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Озерная, 18. <i>Дата:</i> 30.04.2024г.
8.	• В распределительной коробке в подвале школы соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены методом скрутки. (п. 80 Правил пожарной безопасности, утв. приказом МЧС от 21 февраля 2022 года №55);	• Выполнена замена скруток на надежные соединения с применением клеммных колодок или сварки, в соответствии с ПТЭЭП. 